

TABLEAU des MESURES de POTERIE CUITE

adoptées par la Fédération des Ouvriers tourneurs de la région de Genève, Ferney, Renens, Anney et zones environnantes et de Messieurs les Patrons soussigné(s).

Bols droits à eau et à conf.					Bols bombés.					Bols et Saladiers					Coupines					Saloirs					Bassins à lait.					Plats vernis creux et 1/2 creux					
N ^o		Hauteur		Largeur		N ^o		Hauteur		Largeur		N ^o		Hauteur		Largeur		N ^o		Hauteur		Largeur		N ^o		Hauteur		Largeur		N ^o		Hauteur		Largeur	
		Cent l ^{es}		m/m				Cent l ^{es}		m/m				Cent l ^{es}		m/m				Cent l ^{es}		m/m				Cent l ^{es}		m/m				Cent l ^{es}		m/m	
3p2		27				3		19		5		1		13		5		1/2		32				1/2		16				2		13		40	
2		25		5		4		17		5		2		12		5		1		29		24		5		15		5		3		12		35	
3		22		5		6		15		5		3		11		5		3p2		26		21		3p2		15		5		4		10		30	
4		19		5		8		14		5		4		10		5		2		24		19		5		14		5		6		9		25	
5		18		5		9		12		5		5		9		5		7/2		29		29		5		13		5		8		8		22	
6		16		5		10		11		5		6		9		5		1		27		27		5		12		5		3		12		33	
7		15		5		11		10		5		8		9		5		3p2		24		24		5		10		5		6		10		28	
8		14		5		12		9		5		10		8		5		2		22		22		5		8		5		8		9		24	
9		13		5		12		9		5		12		7		5								5		10		5		10		7		20	
10		12		5		12		9		5		12		6		5								5		12		5		12		6		17	
12		10		5		12		9		5		12		6		5								5		12		5		12		6		17	
		9		5		12		9		5		12		6		5								5		12		5		12		6		17	

La mesure de hauteur est prise jusqu'à la partie.
Pour les cruches et les Cantines on prend la hauteur totale de la partie supérieure.

Les cuvettes même mesure.
Les plats au dessous de 12 cent. au dessus de 12 cent. au dessous de 12 cent.

La mesure est prise sur les pignates.

La mesure est prise sur les pignates.

La mesure est prise sur les pignates.

Dispositions Générales

Les marchandises qui ne seront pas garnies et couvertes seront renvoyées à la Quinzaine suivante.

Un Compte sera fait sur les marchandises évaluées.

Les mesures de largeur sont prises intérieurement pour toutes les marchandises.

Commission

Ouvriers Patrons

Le Secrétaire: *Jean Castella*

Jean Castella *J. Favard*

J. Marnin *J. Frensch*

Jean Grinout *J. Knecht*

Louis Genovar *P. Schmidt*

J. Cartier Guard

V. Marnin

J. Favard

Jean Boehler

P. Favard